

1. Aufgabe: Temperaturmessung, wie bei Metall Zeitkonst. kleiner machen  
Vierleitschaltung aufzeichnen und eine Temp mit p1000 ausrechnen
2. Aufgabe: wechselfspan. signal mit rauchen wie weg bekommen  
kond. in längsverschiebung warum ungeeignet für wegmesseung
4. Aufgabe FFT fkt gegeben und dann einzeichnen in ein Diagramm
5. Aufgabe wechselfspannungssignal gegeben und dazu schmitt trigger einzeichnen wo schwellen gegeben waren
6. Aufgabe: wie viele leitungen zur steuerung demultiplexer-multiplexer  
und bei seriellen schieberegister  
and und Nor gatter mit wahrheitstabelle
7. Aufgabe Lichtspalt breit und schmal  
vollbrücke einmalen, welche dms gedehnt und gestaucht